

# Polybutylène téréphtalate PBT

# Présentation du polymère

Le PBT est le produit de l'estérification réversible de l'acide téréphtalique avec le butylène-glycol. C'est un polymère semi-cristallin dont la vitesse et le niveau de cristallisation sont largement supérieurs à ceux de son homologue, le polyéthylène téréphtalate (PET).

Le PBT est en particulier adapté aux applications techniques ou aux pièces massives exigeant une forte stabilité dimensionnelle puisque le poly(téréphtalate de butylène) présente un faible coefficient de dilatation thermique, une faible absorption d'eau et est hautement cristallin (60 %). Des fibres de verre sont utilisées afin d'améliorer sa stabilité dimensionnelle.

Les principales applications du PBT sont :

- pièces isolantes pour température et contrainte élevées;
- boîtiers de contacteurs ;
- interrupteurs;
- électroménager;
- engrenages et carters ;
- boutons de chemise ;
- pinceaux de peinture et de maquillage;
- agent filmogène dans certains produits cosmétiques.

Numéro CAS	24968-12-5
Famille du polymère	Polyesters linéaires
Synonymes	<ul> <li>PBTP</li> <li>Poly(oxy-1,4-butanediyloxycarbonyl-1,4-phenylenecarbonyl)</li> </ul>
	<ul> <li>Poly(téréphtalate de butylène)</li> </ul>

### Synthèse

Formule développée n°1

Acide téréphtalique

Butane-1,4-diol

Polybutylène téréphtalate

### **Caractéristiques**

# Propriétés physico-chimiques

[1-2]

### Solubilité

Les solvants utilisés pour dissoudre le PBT sont :

- Chloroforme
- Dichlorobenzène
- Trichloroéthylène

### Stabilité

Le PBT résiste chimiquement aux solvants organiques et aux hydrocarbures en revanche il est sensible à la vapeur d'eau, aux bases et aux acides qui le dégradent.

www.inrs.fr/plastiques Polybutylène téréphtalate Page 1 / 4



# Plastiques, Risque et Analyse ThermlQue

### **Additifs**

Classe de l'additif	Nom de l'additif
Charges	Fibres de verre
Charges	Graphites
Colorants	Tout type de colorants
Retardateur de flamme	Oxyde d'antimoine
Retardateur de flamme	Diphényles polybromés

### Mise en oeuvre

### Utilisation des polymères

Comme tous les polyesters, le PBT est très sensible à l'hydrolyse à l'état fondu. Celle-ci est provoquée par l'humidité présente dans la matière qui se transforme en vapeur d'eau lors de la mise en oeuvre. Cette réaction entraine une coupure des chaînes macromoléculaires réduisant ainsi leur masse molaire. Il est impératif de sécher correctement la matière avant sa transformation. De plus, la reprise d'humidité superficielle étant très rapide, des trémies dessicatrices sont utilisées.

La transformation du PBT se fait très aisément, à partir de granulés ayant séjourné plusieurs heures à l'étuve chauffée à 90-120 °C, et permet des cycles de moulage très courts.

### Procédés mis en oeuvre

Procédé	Gamme de température (°C)	Informations complémentaires
Injection- moulage	230-270 °C	Technique la plus utilisée.
Extrusion- soufflage	230-270 °C	Technique peu courante pour ce polymère.
Assemblage	250-300 °C	Si le soudage est effectué à l'aide d'éléments chauffants.
Usinage		Ne présente aucune difficulté, il faut toutefois éviter les surchauffes locales de la matière, par un refroidissement à intervalles réguliers.

## **Risques chimiques**

## Risques spécifiques liés au polymère

[3]

Le polymère ne présente pas de risque toxicologique particulier à température ambiante à l'exception du danger habituel dû aux poussières inertes lors de l'usinage par exemple.

Les risques dus aux adjuvants associés à certaines qualités spéciales se manifestent au moment de leur incorporation et lors de travaux de finition (usinage).

Dégradation thermique : résultats expérimentaux

Protocole de dégradation thermique <sup>1</sup>


1 http://www.inrs.fr/dms/plastiques/DocumentCompagnonPlastiques/PLASTIQUES\_DocCompagnon\_6-1/Protocole%20DgtTh%20avril%202019.pdf

Thermogramme

www.inrs.fr/plastiques Polybutylène téréphtalate Page 2 / 4



# Plastiques, Risque et Analyse ThermlQue



Le polymère se dégrade à partir de 302 °C.

A 450 °C, il est dégradé à 94 %.

### Tableau des produits de dégradation thermique

Famille	210 ℃	260 ℃	450 ℃	Lien Fiche Toxicologique	Lien Méthode METROPOL
Aldéhydes		Formaldéhyde	Formaldéhyde (0,5%), acétaldéhyde (0,2%), acrylaldéhyde	FT-7 FT-120	M-4 M-66
Cétones			Butyrolactone		M-54
Esters	Méthacrylate de méthyle, acétate de butyle	Méthacrylate de méthyle, acétate d'éthyle, acétate de butyle	Méthacrylate de méthyle	FT-62	M-54
Hydrocarbures insaturés			1,3-butadiène	FT-241	M-177
Siloxanes				FT-271 FT-272	M-19 M-77
Autres	Furane et tétrahydrofurane		Furane et tétrahydrofurane	FT-42	M-44

### Produits de dégradation décrits dans la bibliographie

Vers 300 °C, au cours des opérations de filage, il peut se former d'importantes quantités de poussières d'acide téréphtalique. D'autre part, les ignifugeants bromés, s'il y en a, peuvent être libérés lors du traitement à chaud du polyester.

### Risques en cas d'incendie / explosion

[3,6-7]

Combustible \_\_\_\_\_ ou

### Descripitf:

Les polyesters linéaires brûlent facilement en fondant, avec une flamme chargée de suies, en libérant principalement de l'anhydride carbonique (FT-238)<sup>2</sup>, de l'oxyde de carbone (FT-47)<sup>3</sup>, des hydrocarbures et des aldéhydes.

Il existe des qualités ignifugées qui sont plus difficilement inflammables mais les ignifugeants bromés notamment se dégagent eux-mêmes lors de la pyrolyse ou de la combustion et se décomposent en libérant de l'acide bromhydrique (FT-311)<sup>4</sup>, aux vapeurs particulièrement corrosives.

 $^4 http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX\_311$ 

www.inrs.fr/plastiques Polybutylène téréphtalate Page 3 / 4

 $<sup>^2</sup> http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX\_238$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX\_47



# Plastiques, Risque et Analyse ThermlQue

### Risques asssociés aux additifs

[4-5]

#### Fibres de verre :

Danger d'irritation de la peau et des voies respiratoires, notamment au moment de leur incorporation dans les résines.

### Oxyde d'antimoine:

Le trioxyde de diantimoine est classé comme cancérogène de catégorie 2 par le règlement CLP. Il est principalement absorbé par voie pulmonaire et, très faiblement, par voie digestive. Il est largement distribué dans l'organisme puis lentement éliminé, essentiellement dans les selles et plus faiblement dans l'urine. Chez l'homme, il existe un passage transplacentaire et dans le lait maternel.

FT-198

### Diphényles polybromés:

Les diphényles polybromés sont dangereux notamment par ingestion et contact cutané.

# Bibliographie générale

- 1 | CARREGA M. Aide mémoire. Matières plastiques. Dunod 2 ed., 2009.247 p.
- 2 | TROTIGNON JP, VERDU J, DOBRACZYNSKI A, PIPERAUD M. Matières plastiques. Structures propriétés, mise en oeuvre, normalisation. Nathan 2 éd., 2006. 231 p.
- 3 | Encyclopédie de sécurité et de santé au travail. Librairie du BIT, 2000. mult. p.
- 4 | HILADO CJ. Flammability handbook for plactics. Westport (CO), Technomic Publishing Compagny, 1982. 191 p.
- 5 | Comportement au feu des matières plastiques. Face au risque. 1988, 241, mars, pp. 33-34.
- 6 | ARFI C, C. R-L, RENACCO E, PASTOR J. Gaseous toxic emission from plastic materials during their thermal decomposition. Extrait de: Geosciences and water resources: environmental data modeling. 1997, pp. 125-135.
- 7 | FORREST MJ, JOLLY AM, HOLDING SR, RICHARD SJ. Emissions from processing thermoplastics. Annals of Occupational Hygiene. 1995, vol, 39, n°1, pp. 35-53

# Historique

Version	Date	Modification(s) faisant l'objet de la nouvelle version
Polybutylène téréphtalate V-01	Juillet 2017	Création
Polybutylène téréphtalate V-02	Janvier 2024	Correction température d'injection dans les procédés de mise en oeuvre.

www.inrs.fr/plastiques Polybutylène téréphtalate Page 4 / 4