



Mardi 13 octobre 2020

Maison de la RATP — Paris






EVALUATION DE L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE À L'AMMONIAC ET AUX BIOAÉROSOLS DANS LES UNITÉS DE MÉTHANISATION

Patricia Dirrenberger – Sébastien Triopon

Nathalie Monta, Thérèse Nicot, Juliette Kunz-Iffli, Jérôme Grosjean

Responsable d'études – Ingénieur Conseil INRS – CARSAT Hauts-de-France



Introduction – Contexte

- Etude INRS : « Prévention des risques chimiques et biologiques dans les unités de méthanisation »
- 7 campagnes de mesures atmosphériques au sein de 6 unités de méthanisation-compostage d'ordures ménagères (OM)
- But : identifier les zones de travail et les postes à risque, relier les émissions observées aux étapes du procédé, analyse spatiotemporelle des expositions
- Composés suivis: NH₃, poussières (MPT), COV, H₂S, CO, N₂O, CH₄, CO₂, bioaérosols
- 2 types de mesures complémentaires utilisées : prélèvements classiques indirects avec comparaison possible aux VLEP ; détection en temps réel avec notamment le suivi des opérations ponctuelles et de maintenance



LES BIO TECH NOLO GIES Quels secteurs? Quels risques? Quelle prévention ?

Organisation des unités de méthanisation-compostage d'OM







RECEP-TION

TRI **PREPA**

METHA-**NISATION**

DESHYDRA -TATION

COMPOSTAGE DIGESTATS SOLIDES (préparation, tunnels, maturation, affinage)

> **GESTION PHASE LIQUIDE DES DIGESTATS**



Mardi 13 octobre 2020 Maison de la RATP — Paris








K







Mardi 13 octobre 2020 Maison de la RATP — Paris

Stratégie de mesure NH₃



En point d'ambiance





Sur les opérateurs













Mardi 13 octobre 2020
Maison de la RATP – Paris


Evaluation de l'exposition à NH₃ dans un atelier presses (1)

En fonctionnement classique



Hall presses

Cartographie NH₃ du hall avec l'outil DACTARI



Mesures classiques indirectes sur filtre pour NH₃

Emplacement prélèvement	Durée prélèvement moyenne (heures)	Concentration maximale NH ₃ (ppm _v)	Concentration moyenne NH ₃ (ppm _v)
Point ambiance presses	6,1	56,7	39,4
Point ambiance atelier attenant	6,0	12,7	5,5
Agent de maintenance stationné en zone presses	5,5	18,4	16,7










Mardi 13 octobre 2020
Maison de la RATP – Paris

Evaluation de l'exposition à NH₃ dans un atelier presses (2)

En fonctionnement classique



Détection en temps réel en ambiance pour NH₃



Essais au fumigène pour tester le captage des polluants par la ventilation du local






Mardi 13 octobre 2020
Maison de la RATP – Paris


Evaluation de l'exposition à NH₃ dans un atelier presses (3)

En fonctionnement dégradé













Evaluation de l'exposition à NH₃ dans un hall de compostage










Evaluation d'une polyexposition dans un hall de compostage









Endotoxines







Mardi 13 octobre 2020 Maison de la RATP – Paris






Mardi 13 octobre 2020
Maison de la RATP – Paris

Résultats NH₃ du Site E (1)












Mardi 13 octobre 2020
Maison de la RATP – Paris

Résultats NH₃ du Site E (2)















Mardi 13 octobre 2020
Maison de la RATP – Paris

Résultats endotoxines du Site E
















Mardi 13 octobre 2020
Maison de la RATP – Paris

Résultats endotoxines du Site E
















Mardi 13 octobre 2020


Maison de la RATP – Paris

Résultats bactéries du Site E









Retour d'expérience





Contexte

- Site de méthanisation (site E) dans la Région des Hauts de France
- Intervention suite à des inquiétudes d'entreprises intervenantes
- Inquiétudes exprimées vis-à-vis des gaz délétères (odeurs) ammoniac et sulfure d'hydrogène
- Extension de l'évaluation aux poussières et risques bio









Mardi 13 octobre 2020
Maison de la RATP – Paris

Retour d'expérience







- Identifier les sources = premier axe d'amélioration
- Zone de réception
 - ✓ Mise en suspension + Dispersion
- Bâtiment de méthanisation
 - ✓ Matières tombées au sol ou en circulation
 - ✓ Fuites au niveau des appareils à pression
- Cabines d'engins
 - √ Volant / sièges
 - ✓ Cabines parfois pressurisées mais avec portes ouvertes
- Locaux sociaux
 - √ Vestiaires salles de pause réfectoire










Mardi 13 octobre 2020

Maison de la RATP — Paris



Axes d'amélioration



✓ Aspirer et ne pas souffler








- Favoriser le captage à la source lorsqu'il est possible
 - ✓ Réguler la pression dans les équipements
 - ✓ Mettre en place de la maintenance préventive
- Nettoyer régulièrement
- Mettre en place une organisation et des moyens permettant le respect des règles d'hygiène
 - ✓ Zones blanches dans les vestiaires
 - ✓ Nettoyage des engins
- Informer, rassurer et accompagner les salariés
 - √ Gaz délétères vs risque bio







Conclusions





- Nombreux outils disponibles et complémentaires pour évaluer les niveaux d'exposition à l'ammoniac et aux bioaérosols
- Résultats très variables suivant l'unité de méthanisation considérée et son fonctionnement
- Polyexposition aux bioaérosols et à l'ammoniac constatée sur plusieurs sites, notamment dans les zones de compostage
- Site E: combinaison évaluation INRS accompagnement CARSAT → soutien important pour l'entreprise dans sa démarche d'amélioration des conditions de travail





Mardi 13 octobre 2020

Maison de la RATP — Paris





Merci pour votre attention!